



Инструкции



■ 打开安全锁 ■ 安装电池 ■ 装入透镜 ■ 推动按钮 ■ 点按开关按钮 ■ 参阅安全须知
 «Опан в safety длинные призмы 2Г switch клей стик» ■ Опан в ОХОН галь «опан» ■ Опан в опан в опан «опан» Опан ■ Опан в опан в опан



Литиевая Мини-ручка для горячего Клея WOWSTICK

Name

Parameter

- Полностью алюминиевый интегрированный дизайн, сверхточные портативные размеры
- Портативная литиевая батарея источник питания: Беспроводная бесплатная работа Супер
- Последняя доставка клея за 16 секунд: Силиконовая термостойкая клейкая лента с защитой от ожогов диаметром 17 дюймов
- Номинальная мощность: 8 Вт
- Время непрерывной работы при полной мощности: 2п
- Напряжение батареи: 4V
- Емкость аккумулятора: 2200 мАч
- Размер клеевой палочки: 7x25 мм
- Температура: 160°C
- Размер: 116x44x25 мм
- Номинальный вход: DC 5V
- Время зарядки: 2,5 ч
- Материалы, которые можно склеивать: бумага, ткань, пластик, кожа, дерево, картон, стекло, камень, электронные файлы, резиновое волокно, металл, керамика, жемчужный колтон, ювелирные изделия crystal ореховая скорлупа, ткани, растения и другие
- Материалы В/Т 16273.1 (по ISO 7000) Предписанные символы 1641
- Прочитайте инструкции

Instructions

Операционная машина ortoff

- включите механизм безопасной фиксации и поверните ручку для термоклея, нажмите и удерживайте переключатель в течение 2 секунд, пока светящееся кольцо не начнет мигать по Фаренгейту
- Во время процесса нагрева мигает светящееся кольцо: когда оно горит, не плавится glue кислорода готова
- При повороте ручки с горячим клеем, пожалуйста, нажмите кнопку переключателя, индикатор погаснет, и предохранитель будет закрыт. Советы
Пожалуйста, храните покрытую клеем форму hot glue в безопасном месте после использования и дайте ей полностью остыть перед тем, как упаковать его острым. Советы по эксплуатации
- Используйте только низкотемпературный клей-карандаш (температура плавления от 110 до 150C):
2. Do not use glue sticks reusable для высокотемпературного склеивания (170-200°C);
3 После контакта с мусором связующая часть может часто разрушаться сама по себе.
- Связующий пропаратон:
1. Место склеивания должно быть чистым, сухим и свободным от жира;
2. Склеиваемые материалы и подложки не должны быть легковоспламеняющимися;
3. Пожалуйста, сначала проверьте пригодность термочувствительного материала на рабочем месте sample.
4. Температура окружающей среды и температура обрабатываемого участка должны быть не ниже 15°C и не выше 50°C..

Maintenance

Очистка Пожалуйста, выключите термоклеевую ручку перед техническим обслуживанием и **очисткой**.
Держите ручки с термопластичным клеем в чистоте, чтобы обеспечить отличную и безопасную работу. Если на выходе клея есть затвердевший клей, вы можете удалить его тупым инструментом; если кнопка прилипла к клею на месте, вы можете включить нагреватель, чтобы удалить клей перед очисткой. Не используйте растворители для очистки. Не вынимайте использованный клеевой стержень из термоклеевой ручки задом наперед.

Manufacturer Information

Происхождение: Сучжоу, Китай
Производитель: Suzhou Standmac Mechanical and Electrical Co., Ltd Адрес:
No, улица Цзисянь, 88, Промышленный парк Сучжоу;
Телефон: 4009008892
Веб-сайт: www.wowstick.com.cn

1. Не злоупотребляйте инструментами rowag, используйте соответствующую мощность в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент сделает вашу работу более эффективной и безопасной.
2. Если выключатель не может включить или выключить сеть, электроинструмент нельзя использовать. Приборы, которыми нельзя управлять с помощью выключателей, опасны и должны быть заменены.
3. Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением режущих инструментов вы должны убедиться, что инструмент выключен, и снять предохранитель. Эта защитная мера снижает риск случайного запуска инструмента.
4. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте людям, не знакомым с электроинструментами, или тем, кто не понимает эти инструкции, работать с электроинструментами. Power tool опасны в руках неподготовленных пользователей.
5. Поддерживайте уровень энергопотребления. Проверьте, отрегулированы ли движущиеся части на месте или застряли, проверьте, не повреждены ли детали и другие условия, влияющие на работу инструмента rowag; в случае повреждения электроинструмент перед использованием следует очистить от пыли. Многие неисправности вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
6. Перед использованием проверьте термоклеевую ручку и шнур питания. Как только обнаружится, что ручка hot melt adhesive или зарядный кабель повреждены, их нельзя использовать. Не открывайте ручку с клеем hot melt самостоятельно, а для ремонта обращайтесь только к соответствующим квалифицированным специалистам оригинальные аксессуары.
7. Температура клея и сопловой головки достигает 150°C. Во время использования не прикасайтесь к насадке и крышке конуса si руками. При попадании горячего клея на кожу немедленно промойте ее холодной водой в течение нескольких минут.
8. Если он не используется в течение длительного времени, обратите внимание на то, чтобы закрыть предохранительное устройство на бутстре it tool для предотвращения опасности, вызванной неправильной эксплуатацией.
9. Пожалуйста, не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте без разрешения, избегайте увеличения риска использования, используйте оригинальные аксессуары или создавайте потенциальные опасности. При использовании too там, где в может касаться провода кабеля или его собственной гибкой проволоки, please удерживает инструмент изолированным способом. Когда дегустатор касается провода под напряжением, открытые металлические части инструмента заряжаются, что может привести к повреждению электрической цепи.
10. Дети и лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также с недостатком опыта и знаний не должны использовать термоклеящиеся ручки. Для детей старше восьми лет и лиц с физическими, сенсорными или умственными недостатками или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром и используются персоналом, ответственным за их безопасность, и понимают возможные опасности, они могут использовать эту ручку с горячим клеем melt.
11. Детям не разрешается использовать и поддерживать эту форму для клея hot melt под присмотром взрослых, а также следите за тем, чтобы дети не могли играть с ручкой для клея hot melt.

Обязательство по послепродажному обслуживанию: Строго следуйте "Закону о защите прав потребителей" и "Закону о качестве продукции КНР" для реализации послепродажного трехпакетного обслуживания. Служба содержание заключается в следующем:

1. В течение 7 дней с даты получения товара, после проверки и подтверждения, сервисный центр after sales не влияет на вторичные продажи, вы можете связаться с продавцом направление на обратное обслуживание.
2. В течение 15 дней с даты получения возникли следующие проблемы с качеством товара произошло. После того, как центр продаж зарегистрирует и подтвердит, вы сможете пользоваться новой услугой бесплатно. Включение машины, неправильное расположение деталей, сбоя функции ключа или неиспользование привели к появлению дефектов или повреждений serious.
3. В течение 265 дней с даты получения товара возникли проблемы с качеством продукции. После подтверждения в центре послепродажного обслуживания они могут быть отремонтированы бесплатно.

1. Несанкционированная разборка или повторное использование, или выход за рамки нормальных условий использования, принудительное использование продукта, вызванное потурением или повреждением.
2. Превысил срок годности трех пакетов.
3. Ущерб, причиненный непреодолимыми факторами.
4. Ошибки и повреждения, вызванные собственным дизайном, производством, ошибками или другими причинами.
5. Однако, если продукт протестирован и передан через сервисный центр after-sales, это считается важным ключом или ключом к улучшению и дизайну продукта. Это не только не будет исключено из правил гарантии, но и позволит получить награды и квалификацию супер-участника.

Причины возврата (кратко):

Информация о повторном использовании (необязательно, замена):
